

**Wykaz Urządzeń Chłodniczych zainstalowanych
w COM Jarosławiu ul. 3 Maja 70 i POZ podległych COM Jarosław**

L.p.	Miejsce zainstalowania	Typ	Ilość	ilość razem	Cena jednostkowa za 1 przeład
1	Laboratorium	Mitsubis	1	2	
		HAIR	1		
2	Bank krwi	Chigo	1	1	
3	Bakteriologia	Chigo	0	0	
4	Bud. Wewn. EHO z Holterem	Chigo	1	1	
5	Pracownia Elektrofizjol.i Stymulacji Serca	Chigo	2	2	
6	Porania Specjalistyczna	Chigo	2	2	
7	Poradnia Specjalistyczna.- Punkt Poboru	Hyundai	1	1	
8	Oddział Kardiologi	Chigo	3	4	
		HAIER	1		
9	Oddział Wewnętrzny	Chigo	5	5	
10	Oddz. Wewnętrzny - Aneks Pielęgniarski	Chigo	1	1	
11	Oddział Neurologiczny	Chigo,Haier	7	7	
12	Oddział Chirurgiczny	Chigo	3	3	
13	Oddział Ortopedyczny	Chigo	1	2	
		LG	1		
14	OIT	Chigo	1	1	
15	Oddział Zakaźny	Chigo	2	2	
16	Oddział Reumatologiczny	HAIR	2	2	
17	Oddział Dziecięcy	ASW	2	2	
18	Tomograf	Chigo	3	3	
19	Rezonans Magnetyczny	Fujitsu	0	0	
		Chigo	0	0	
20	Gastroskopia	Chigo	0	0	
21	Prosektorium	Chigo	1	1	
22	Transport Medyczny Jarosław	Chigo	3	3	
23	Kaplica	Cool GJ	2	2	
24	Odpady medyczne	Toshiba	1	1	
25	Świetlica	Haier	2	2	
26	Dyrekcja	Fujitsu	2	2	
27	Administracja	Fujitsu	2	2	
28	Serwerownia (budynek administracji)	Chigo	1	2	
		Sinclar	1		
29	Pracownia Usprawnienia Leczniczego-Kraszewskiego	LG	1	3	
		Chigo	2		
30	Stacja Transformatorowa	Hyundai	1	1	
31	Serwerownia (budynek A)	GREE	2	2	
32	Kontener wolnostojący po tomografie	GREE	1	1	
33	POZ kraszewskiego Punkt Zabiegowy	Haier	1	1	
34	ZOL	haier	1	1	
35	Poradnia Ginekologiczna	Wolnostojący	1	1	
36	POZ Łowce		2	2	
37					
38					
39					
		RAZEM	68	68	

Do wartości oferty należy doliczyć koszty wynikające z § 4wzoru umowy oraz koszty rusztowań niezbędnych do przeprowadzenia prac związanych z czyszczeniem agregatów wiszących na ścianach zewnętrznych budynków, ponieważ Zamawiający nie dopuszcza opierania drabin o ściany z nową elewacją budynków. Należy również doliczyć koszty podnośnika (zwyżki) celem dostania się do agregatów zamontowanych na dachu budynku Zakaźnego gdzie mieści się Laboratorium i Bakteriologia – ponieważ budynek ten nie posiada drabiny umożliwiającej wejście na dach.

Razem netto za 1 przeład

Razem brutto za 1 przegląd

.....*podpis(y) osoby(osób) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*